

ピット進入用確認ミラー

を設置しました。



ピット進入の際、
車両位置確認のためご活用ください。

関東検査部 栃木事務所

～ 関東検査部からのお知らせ ～

検査場コース内で「アクセルとブレーキの踏み間違い」や「AT車においてDレンジに入れたまま降車」による事故が多発しています！

全国の車検場で、「ブレーキとアクセルの踏み違い」や「ギアをDレンジに入れたまま降車」してしまったことによる、追突事故が多発しております。

事故が起きますと、受検者の皆様方に大変なご迷惑をお掛けすることとなりますので、受検の際は細心の注意を払われるようお願いいたします。



検査場コース内のピットブリッジに、進入確認用ミラーを設置しております！

下回り検査ピットへ進入する際にご活用ください。



平成26年9月11日
自動車検査独立行政法人 関東検査部